

Ząbkowice Śl. 22.12.2023r.

WK.7125.15.2023

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie

Na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784), przeprowadzono w miesiącu październik i listopad kontrolę prawidłowości, zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach powiatowych, na obszarze powiatu Ząbkowickiego.

I. Lustracją objęto wszystkie drogi powiatowe na obszarze Powiatu Ząbkowickiego.

II. W wyniku przeglądu dróg powiatowych stwierdzono:

[Redacted text block]

2. droga powiatowa nr 3006D relacji gr. pow. Dzierżoniów – Grodziszcze – Rudnica – Lutomierz do drogi woj. nr 385

- znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” umieszczony w km 5+599 przenieść w tym samym przekroju co znak D-42 na lewą stronę drogi,
- w km 5+646 za nisko umieszczony znak B-33 (40km/h) „ograniczenie prędkości”,
- w km 5+671 za nisko umieszczony znak A-3, brak tabliczki T-2 ↑ 8,6 km ↑,
- w km 5+699 brak tablicy informacyjnej „Strefa Nadgraniczna”,
- w km 6+067 brak znaków A-31 „niebezpieczne pobocze” i A-12b „zweżenie jezdni – prawostronne”,
- w km około 6+100 na planie org. ruchu brak lustra U-18a,
- w km 6+207 i w km ok. 7+700 brak znaku P-17 „linia przystankowa”,
- w miejscowości Rudnica brak znaków P-17,
- w km 6+755 usunąć z planu org. ruchu znak B-33 (40km/h) „ograniczenie prędkości”,
- w km 6+838 brak znaku D-1,
- w km 6+850 brak znaku B-33 (40km/h) „ograniczenie prędkości”,
- w km 7+034 brak znaku B-33 (40km/h) „ograniczenie prędkości”,

- przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 118442D pod znakiem D-1 brak tabliczki T-6a – prawa strona drogi, uzupełnić plan org. ruchu,
- w km 7+046 i 7+153 za nisko umieszczony znak A-17 „dzieci”,
- w km 11+904 za nisko umieszczony znak D-1 „droga z pierwszeństwem” z tabliczką T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem),
- w km ok. 12+900 brak linii P-17,
- na skrzyżowaniu w km 12+939 z drogą gminną nr 118446 D na planie organizacji ruchu w miejsce znaków A-6c „skrzyżowanie z droga podporządkowaną występującą po lewej stronie” i A-6b „skrzyżowanie z droga podporządkowaną występującą po prawej stronie” umieścić znaki D-1 „droga z pierwszeństwem”,
- w km 12+933 wymienić znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”,
- w km 13+152 znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” przenieść w tym samym przekroju co znak D-42 na prawą stronę drogi,
- znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” umieszczony w km 14+209 przenieść w tym samym przekroju co znak D-42 na lewą stronę drogi.

[Redacted text block]

Przystanki autobusowe oznaczone znakami D-15 bez zatok, dodatkowo oznakować znakami P-17 w celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek autobusowy.

Na podstawie § 12 ust.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), wnoszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień celem nie dopuszczenia do ich ponownego wystąpienia w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę złożyć do tut organu informację o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. STAROSTY
Jarosław Dydo
Inspektor
w Wydziale Komunikacji

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa Policji
Al. Niepodległości 10
57-200 Zabkowice Śląskie

Sprawę prowadzi: Jarosław Dydo
Tel. 748162817, email: j.dydo@zabkowice-powiat.pl